

# 池州市生态环境局

池环函〔2021〕344号

## 关于全市污染源自动监控第三方运维监管 11月份检查有关情况的通报

各生态环境分局，池州经济技术开发区生态环境局：

为强化污染源自动监控设施的日常监管，加强污染源自动监控设施运维管理和企业主体责任，确保自动监控发挥实效，更好的推进污染源自动监控设施管理工作，现将全市污染源自动监控第三方运维监管11月份检查有关情况通报如下：

### 一、存在问题

#### （一）陪同率情况

根据现场统计结果显示，2021年11月我市执法人员联合第三方运维监管单位检查的陪同率均为100%。

#### （二）检查正常率情况

2021年11月，第三方运维监管已纳入巡查的企业共39家次，正常企业14家次，正常率为35.9%。

### **(三) 设备校准校验情况**

2021 年 11 月，第三方运维监管日常巡查结果显示全市自动监控设备存在校准校验不合格的情形，不合格率为 3.43%（详见附件 1）。

### **(四) 运行维护不规范、自动监控建设不规范等问题**

2021 年 11 月，第三方运维监管日常巡查时发现部分企业污染源自动监控设备存在运维不规范、运维频次不足、运维台账记录不规范、自动监控建设不规范等问题（详见附件 2）。

### **(五) 比对监测情况**

2021 年 11 月，第三方运维监管日常巡查检查发现部分企业未按相关要求定期对污染源自动监控设备开展比对监测（详见附件 3）。（注：比对监测除 pH 外，其他因子均需做 3 组实际水样和高低质控样。）

### **(六) 前期问题未及时完成整改**

第三方运维监管 11 月日常巡查检查企业 39 家，其中涉及未及时完成整改企业 2 家（截至 11 月底），占比 5.12%（详见附件 4）。

### **(七) 部分运维单位校准校验不合格率较高**

第三方运维监管 11 月日常巡查涉及 7 家运维单位，其中南京智中信息技术有限公司运维设备校准校验不合格率为 30%。

## **二、下一步工作要求**

### **(一) 及时报送整改情况**

各地要认真梳理通报中反映的问题，充分认识污染源自动监控工作的重要性，各责任单位要督促相关企业、运维单位制定落实整改措施，加快整改进度，于2021年12月27日前完成整改，并将整改结果报送市生态环境局，抄送市生态环境保护综合行政执法支队，如有依法依规进行立案查处的请一并报送。同时，市局将整改情况和查处情况纳入到对各分局的年度考核，各分局对污染源自动监控监督管理重视程度不够、违法行为查处不到位，造成省厅对市局考核有较大影响的，市局将予以通报批评，并视情责任追究。

## **（二）加大违法打击力度**

各地生态环境主管部门要将日常执法检查与第三方巡查相结合，针对发现的问题，督促企业按要求整改到位，对拒不整改、虚假整改、拖延整改和满足《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》中第十八条第三款“未按照要求开展比对监测，或比对监测结果不符合技术规范要求的”之规定的企业，应依法依规查处，加大违法打击力度，倒逼企业正常运行污染源自动监控设备。

联 络 人：孙晓慧

联系方式：0566-2026237

邮 箱：zjdk2020@163.com

- 附件：1. 设备校准校验不合格企业名单
2. 存在运行维护不规范、自动监控建设不规范等情况企业名单
3. 未按相关要求开展比对监测企业名单
4. 前期问题未及时整改企业名单

池州市生态环境局  
2021年12月14日



附件 1

## 设备校准校验不合格企业名单企业名单

序号	涉及企业	涉及运维单位	涉及监测点位	问题类型	责任单位
1	东至东华水务有限责任公司	池州蔚宇环保技术有限公司	污水排口	总磷、总氮	东至县生态环境分局
2	池州天赐高新材料有限公司	南京智中信息技术有限公司	废水总排口	COD, 氨氮	东至县生态环境分局
3	安徽龙华化工股份有限公司	南京智中信息技术有限公司	污水排放口	氨氮	东至县生态环境分局

## 附件 2

### 存在运行维护不规范、自动监控建设不规范等情况企业名单

序号	涉及企业	涉及运维单位	问题点位	问题类型	责任单位
1	池州市环境保护产业开发服务有限公司	安徽净然环境科技有限公司	废气排放口	氯化氢未定期校准校验；氯化氢设备未验收。	贵池区生态环境分局
2	安徽龙华化工股份有限公司	南京智中信息技术有限公司	污水排放口	COD、氨氮未开启 24 小时标样核查功能。	东至县生态环境分局
3	东至东华水务有限责任公司	池州蔚宇环保技术有限公司	废水总排口	9 月 1 日标液核查不合格,无后续动作。	东至县生态环境分局
4	池州天赐高新材料有限公司	南京智中信息技术有限公司	废水总排口	设备没有使用 24 小时核查；10 月 12 日、11 月 26 日、11 月 9 日、11 月 23 日标样核查记录不完整；流量计安装点于站房距离超过 50 米；该点位基本每天排水 3 小时左右，有时只做一个样，有时不做样。	东至县生态环境分局
5	东至安东金沙田环境服务有限公司	安徽净然环境科技有限公司	废水总排口	10 月 2 日至 11 月 11 日之间标样核查记录未填写标样核查记录表而填写在校准校验表	东至县生态环境分局
6	池州新赛德颜料有限公司	安徽辉润环境保护工程股份有限公司	废气总排口	11 月 16 日运维人员至现场运维，有纸质记录，但 app 未查询到运维记录。	东至县生态环境分局
7	安徽富田农化有限公司	上海宝英光电科技有限公司	废气总排口（VOC）	设备故障未及时维修	东至县生态环境分局

序号	涉及企业	涉及运维单位	问题点位	问题类型	责任单位
8	安徽省池州新赛德化工有限公司	池州蔚宇环保技术有限公司	废气排放口	废气排放口设备零点未定期校准校验；9月30日16点11分至10月12日8点35分工控机无数据，数采仪温压流湿度数据为0。	池州经济技术开发区生态环境局

附件 3

## 未按相关要求开展比对监测企业名单

序号	涉及企业	问题点位	问题类型	责任单位
1	东至安东金沙田环境服务有限公司	废水总排口	9 月、10 月比对报告少一组质控样	东至县生态环境分局

## 附件 4

### 前期问题未及时整改企业名单

序号	企业名称	运维单位	前期未整改问题	责任单位
1	青阳县汇恒华天水处理有限公司新河污水处理厂	池州蔚宇环保技术有限公司	设备有报警功能，但无报警存储功能。	青阳县生态环境分局
2	青阳县汇恒华天水处理有限公司木镇污水处理厂	池州蔚宇环保技术有限公司	现场未安装水质采样器	青阳县生态环境分局

